



STRENG AVI

Technical Equipment Ltd

19 Hamerkava St.
P.O.Box 1730,
Holon 58117, Israel

☎ 03-5599222, 📠 03-5598777

כיול מכשיר מדידת עובי ציפוי EXACTO FN

- הפעל את המכשיר על הכפתור האדום .
- תוצג על המסך אפשרות בחירה בין FERROUS או NON FERROUS או Auto .
- לאחר שהפעלת את המכשיר ובחירת FERROUS \ NON FERROUS \ Auto עליך לבצע את הפעולות הבאות :
- בגב המכשיר איפה שהסוללות קיימת קופסה שחורה קטנה שבתוכה מדידי האיפוס והכיול .
- הוצא את המדידים מהקופסה ובצע את הפעולות הבאות:

שלב א' – איפוס המכשיר

1. ראשית יש צורך באיפוס המכשיר :
 - א. כנס בלחיצה על כפתור ה- **ENTER** , ל- **MENU** .
 - ב. ב **MENU** בחר את האופציה **ZERO** בעזרת החצים ולחץ **ENTER** ..
 - ג. בתוך קופסת המדידים קיימת פלטת כיול שהיא בעצם מלבן ממתכת או מאלומיניום .
 - ד. הנח את גשש המכשיר על פלטת הכיול כשהיא חשופה . (יתכן שמודבקת מדבקה על הפלטה כדי לשמר אותה , קלף את המדבקה) .
 - ה. על צג תופיע תוצאה כלשהי. לאחר מכן לחץ על **ENTER** , ובכך איפסת את המכשיר .

שלב ב' – כיול המכשיר

2. כעת עליך לכייל את המכשיר :
 - א. כנס בלחיצה על כפתור ה- **ENTER** , ל- **MENU** .
 - ב. ב **MENU** בחר את האופציה **CAL** בעזרת החצים ולחץ **ENTER** .
 - ג. הנח על פלטת הכיול יחידה אחת של עלה כיול מדויק (עלי הכיול ממוקמים בגב המכשיר).
 - ד. הנח את הגשש על הפלטה כשעלה הכיול מונח עליו .
 - ה. על הצג תופיע תוצאת המדידה שביצעת, במידה והתוצאה שונה מהמידה שמצוינת על עלה הכיול. שנה בעזרת החצים (למעלה ולמטה) את המספר המופיע על הצג לעובי שמצוין על עלה הכיול המדויק ולחץ **ENTER** לאישור.

3. המכשיר מכויל ואפשר לבצע מדידות .